



№	Наименование	Пейджер SP7	Пейджер SP9
1	Замена дисплея	1 900,00	2 200,00
2	Замена стекла	900,00	1 300,00
3	Замена вибромоторчика	800,00	800,00
4	Замена Аккумулятора	1 680,00	1 900,00
5	Замена USB порта	1 550,00	-
6	Замена корпуса	1 800,00	2 000,00